

# 1 تحلیل و ارزیابی مورفولوژی رودخانه مبتنی بر ویژگی‌های مورفولوژیک، سازه‌های انسان

## 2 ساخت و تنظیمات آبراهه (مطالعه موردی: رودخانه تالار - از بالادست تا شیرگاه)

3 زهره طالبی<sup>۱</sup>، سیدعلی ایوب‌زاده<sup>۱</sup>، حسین مصطفوی<sup>۲\*</sup>، محمد مهدی حسین‌زاده<sup>۳</sup> و حسین شفیعی‌زاده<sup>۱</sup>

4 <sup>۱</sup>گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

5 <sup>۲</sup>گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

6 <sup>۳</sup>گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

7  
8 **سابقه و هدف:** تغییر بخشی جدایی ناپذیر از تمام سیستم‌های رودخانه‌ای است. اکثر رودخانه‌ها در حال حاضر در شرایطی کاملاً

9 متفاوت با رودخانه‌هایی که قبلاً وجود داشتند، کار می‌کنند. مداخلات انسانی به طور غیرمستقیم فرآیندهای ژئومورفیکی مانند انتقال  
10 رسوب، فرسایش و رسوبگذاری در امتداد رودخانه‌ها را تغییر می‌دهد و توزیع مکانی و سرعت این فرآیندها، تغییرات عمیقی را در  
11 مورفولوژی رودخانه ایجاد می‌کند. لذا ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی به‌ویژه برای رودخانه‌های ایران که با سطح بسیار بالایی از فشار انسانی  
12 مشخص می‌شوند، حائز اهمیت است. به همین جهت، در این پژوهش ارزیابی مورفولوژیکی از بالادست تا میانه رودخانه تالار (شمال ایران  
13 - مازندران) با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی (MQI) و با هدف تعیین تغییرات کیفیت مورفولوژیکی آن موردنظر بوده است.

14 **مواد و روش‌ها:** رودخانه تالار براساس رویکرد سلسله‌مراتبی و با توجه به وضعیت فیزیوگرافی به دو واحد چشم‌انداز، سه بخش و ۲۳  
15 بازه تقسیم‌بندی گردید. ارزیابی رودخانه‌ی تالار پس از ترسیم و تحلیل واحدهای مکانی با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی MQI  
16 انجام شده است.

17 **نتایج و بحث:** نتایج بدست آمده از ۲۸ پارامتر MQI در ۲۳ بازه، نشان می‌دهد؛ حدود ۱۵٪ بازه‌ها دارای وضعیت "خوب"، تقریباً  
18 ۳۵٪ بازه‌ها دارای وضعیت "متوسط" و بیش از ۵۰٪ دارای وضعیت "ضعیف" و "خیلی ضعیف" هستند که به معنای آسیب قابل ملاحظه  
19 به کریدور رودخانه در بازه مورد بررسی و ضرورت توجه به راهکارهای اصلاحی و احیاء رودخانه و سواحل آن است. در طول رودخانه  
20 تالار، بازه‌هایی که در محدوده شهری قرار دارند بعلت حجم زیاد کشاورزی، توسعه شهری و عبور جاده دارای کلاس کیفیت مورفولوژیکی  
21 ضعیف و خیلی ضعیف هستند و بازه‌هایی که در محدوده جنگلی، بکر و دست‌نخورده قرار دارند دارای کیفیت مورفولوژیکی خوب ارزیابی  
22 گردیده‌اند. همچنین نتایج ارزیابی حاکی از آن است که میانگین کلاس کیفی بازه‌های مورد بررسی در شرایط «متوسط» قرار دارند.

\* Corresponding Author: Email Address. hmostafaviw@gmail.com

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه توسعه شهری و کشاورزی و برداشت رسوب در حدبستر و حریم رودخانه صورت می‌گیرد و پوشش گیاهی و کریدور رودخانه در اکثر بازه‌ها از بین رفته است اقداماتی از جمله رعایت حد بستر و حریم رودخانه و همچنین کاشت گیاهانی در حاشیه رودخانه و برداشت رسوب براساس آورد سالانه به بازگردانی رودخانه در بسیاری از بازه‌ها کمک خواهد نمود. بعلاوه نتایج این ارزیابی نشان داده است که روش شاخص کیفیت مورفولوژیک MQI می‌تواند بعنوان ابزاری مناسب و موثر در تشخیص چالش‌های هیدرومورفولوژیکی باشد. همچنین شاخص کیفیت مورفولوژیک شرایط ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی را فراهم می‌کند ولی به تنهایی برای طبقه‌بندی وضعیت کلی هیدرومورفولوژیکی کافی نیست و باید از طریق استفاده از یک روش خاص برای ارزیابی تغییرات رژیم هیدرومورفولوژیکی یکپارچه شود.

**کلید واژه‌ها:** ارزیابی، مورفولوژی، هیدرومورفولوژی، رودخانه تالار، احیاء رودخانه

مقدمه

مداخلات و فعالیت‌های انسانی از دلایل اصلی تخریب رودخانه‌ها است. تغییر فرآیندهای هیدرومورفولوژیکی در رودخانه‌ها توسط انسان، عامل اصلی کاهش سلامت رودخانه و تضعیف اهداف زیست محیطی پیش بینی شده توسط سیاست‌های حفاظت از رودخانه است (Bussetini et al, 2017). شناسایی این تغییرات مضر در هیدرومورفولوژی رودخانه برای بازسازی و مدیریت پایدار آبراهه‌ها اهمیت زیادی دارد (Newson & Large, 2006). همچنین برای بررسی رفتار و درک عملکرد رودخانه‌ها، استفاده از روش‌های طبقه‌بندی یکی از مهمترین محورهای کاری در مطالعات مهندسی رودخانه محسوب می‌شود (Sabzivand et al, 2006; Esmaili et al, 2009). طبقه‌بندی رودخانه‌ها می‌تواند واکنش آبراهه‌ها را در بازه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد تا خطرات ناشی از فرآیندهای رودخانه‌ای را به حداقل برساند. در واقع طبقه‌بندی سبب درک صحیح و سریع شرایط ژئومورفولوژیکی و ارزیابی مدیریت آبراهه می‌شود. به طور کلی روش‌های طبقه‌بندی متعددی در سطح جهان براساس فرآیندهای رودخانه‌ای، قدرت رود، اهداف مدیریتی و ویژگی‌های سلسله‌مراتبی توسعه یافته و مورد استفاده قرار می‌گیرد (Buffington & Montgomery, 2013). در مطالعات پیشین رودخانه‌ها براساس ساختار شبکه آبراهه، تولید و انتقال رسوب، مورفولوژی آبراهه، مرحله تکامل، الگوی شکل پلان رودخانه، روابط کمی شیب - بده و بر مبنای مورفولوژی آنها (شامل پارامترهای کمی و کیفی) تقسیم‌بندی شده‌اند (Horton, 1945; Strahler, 1957; Montgomery & Buffington, 1997; Leopold & Wolman, 1957; Lane, 1957; Rosgen, 1994). طبق دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا (Commission of the European Communities, 2000) برای دستیابی رودخانه‌ها به وضعیت اکولوژیکی مناسب، نیاز به یک

46 روش ارزیابی وجود دارد که نه تنها طبقه‌بندی رودخانه بر اساس کیفیت هیدرومورفولوژیکی آن را امکان‌پذیر سازد، بلکه  
47 تشخیص دقیق آن دسته از ویژگی‌های هیدرومورفولوژیکی اکوسیستم رودخانه که باید در یک مکان معین بهبود یابد را نیز  
48 فراهم سازد (Wyżga et al, 2012). از این رو شاخص کیفیت مورفولوژیکی بعنوان یک ارزیابی جامع و فرآیند محور توسط  
49 Rinaldi et al (2013) پیشنهاد شده است. Müller et al (2022) به بررسی وضعیت هیدرومورفولوژی سامانه رودخانه نانسی  
50 در شرق چین با استفاده از (Morphological Quality Index) MQI پرداختند. ارزیابی رودخانه نانسی با طول ۱۶۱ کیلومتر  
51 نشان داد که وضعیت هیدرومورفولوژیکی این رودخانه به صورت «متوسط» تا «بد» است. Ioana-Toroimac et al (2015) با  
52 استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی به ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی پایین دست رودخانه پروخوا در کشور رومانی پرداختند و  
53 به این نتیجه رسیدند که رودخانه پروخوا در پایین دست دارای کیفیت مورفولوژیکی خوب است. Campana et al (2014) به  
54 ارزیابی هیدرومورفولوژیکی رودخانه اهر در جنوب تیرول در ایتالیا پرداختند. نتایج کار نشان داد که به منظور دستیابی به  
55 تغییرات مربوطه از نظر کیفیت مورفولوژیکی، حذف عناصر انسان‌ساخت، تعریض آبراهه و افزایش تراز بستر رودخانه برای  
56 افزایش فرآیندهای انتقال رسوب در یک حد مشخص انجام شود و اقدامات بازگردانی و احیاء نباید بدون تجزیه و تحلیل دقیق  
57 از چگونگی پیشرفت تخریب آبراهه در طول سالها انجام شود. Fendereski et al (2022) به ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی  
58 رودخانه تجن با استفاده از روش MQI و HMQI پرداختند. نتایج ارزیابی نشان داد رودخانه تجن از نظر شاخص کیفیت  
59 مورفولوژیکی در بازه‌های مورد مطالعه عمدتاً در طبقه کیفی متوسط قرار گرفته، در حالی که از نظر شرایط هیدرومورفولوژیکی  
60 در طبقه ضعیف گزارش شده و دلیل اصلی آن وجود سد در حوضه بالادست در محدوده‌ی ۳۰ کیلومتری، تغییرات بده،  
61 دخالت‌های انسانی و تغییرات کاربری اراضی است. Yaghoub Nejad Asl (2020) به ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه  
62 طالقان در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ پرداختند و برای این منظور از ۳۲ شاخص تحت عنوان شاخص‌های فشار (PI, Pressure  
63 Index) و تغییر/روند تنظیم آبراهه (AI, Alteration Index) در ۶ بازه از رودخانه طالقان در قالب روش rMQI استفاده  
64 نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد که رودخانه طالقان در تمامی بازه‌ها وضعیت خوبی ندارد. Rigon et al (2013) با استفاده  
65 از شاخص کیفیت مورفولوژیکی به ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه کوردوول پرداختند. نتایج نشان داد که ۴۸٪ درصد از بازه  
66 های تحلیل شده دارای وضعیت بسیار خوب یا خوب هستند و ۳۸٪ کیفیت مورفولوژیکی متوسط دارند و تنها ۱۴٪ آنها از  
67 ویژگی‌های کیفی ضعیف یا خیلی ضعیف برخوردار بودند. Khaleghi et al (2021) در پژوهشی به طبقه‌بندی کیفیت  
68 مورفولوژیکی رودخانه با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی در رودخانه حاجی عرب واقع در غرب شهرستان بویین‌زهرا

69 پرداختند. نتایج حاصله بیانگر این است که رودخانه حاجی عرب در طبقه خوب قرار می‌گیرد و شرایط مناسبی دارد. شاخص

70 انسان ساخت در این رودخانه صفر است که نتیجه عدم دخالت انسان در رودخانه است. (Ilanloo & Karam (2019) به ارزیابی

71 شرایط هیدرومورفولوژیکی بخشی از رودخانه جاجرود با استفاده از روش MQI پرداختند. این مطالعه بر پایه برداشت‌های

72 میدانی و تصاویر ماهواره‌ای سال ۲۰۱۸ لندست ۸ و سال ۱۹۷۶ لندست ۴ از منطقه انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که

73 تمامی بازه‌های منطقه از لحاظ روش MQI در شرایط ضعیف و خیلی ضعیف قرار گرفته‌اند که این مسائل ناشی از قطع درختان

74 به منظور ایجاد ساخت و سازهای انسانی، برداشت شن و ماسه، ایجاد تفرجگاه‌های متعدد در حواشی رودخانه و تغییر الگوی

75 رودخانه می‌باشد. (Nosrati et al (2018) به ارزیابی شرایط هیدروژئومورفولوژی رودخانه طالقان واقع در استان البرز با استفاده

76 از شاخص کیفی مورفولوژیک (MQI) پرداختند. به این منظور ۶ بازه در بالادست رودخانه طالقان مشخص شد و با استفاده

77 از تصاویر ماهواره‌ای و بازدیدهای میدانی میزان MQI برای هر بازه مشخص گردید. برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیک بازه‌های

78 رودخانه سه جنبه‌ی پیوستگی فرآیندهای رودخانه‌ای (طولی و عرضی)، شرایط مورفولوژیکی آبراهه، شکل مقطع عرضی،

79 رسوبات بستر و پوشش گیاهی مورد توجه قرار گرفت. که این جنبه‌ها در قالب سه مؤلفه عملکردهای ژئومورفولوژیک، فرآیندها

80 و اشکال رودخانه‌ای (F)، انسان ساخت (A) و تنظیمات آبراهه (CA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن

81 بود که مدل MQI جهت طبقه‌بندی رودخانه در دامنه‌ی جنوبی البرز مناسب است. (Esmaeili & Valikhani (2014) با استفاده

82 از روش شاخص کیفیت مورفولوژیک به ارزیابی و تحلیل کیفیت مورفولوژیک رودخانه لایچ پرداختند. نتایج حاصله نشان داد

83 که MQI روش خوبی برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیک رودخانه می‌باشد. (Ahmadi et al (2022) به ارزیابی کیفیت

84 هیدروژئومورفولوژی رودخانه کرج در بازه شهری کرج (از پل بیلقان تا پل راه آهن) پرداختند. شاخص IHG تعداد ۹ پارامتر

85 را در سه گروه (کیفیت عملکرد رودخانه، مورفولوژی آبراهه، پوشش گیاهی کناررود) ارزیابی می‌کند. مقدار هر پارامتر بین ۱

86 تا ۱۰، متناسب با وضعیت طبیعی و عملکرد حوضه رودخانه قرار دارد. نتایج بدست آمده نشان داد که شاخص IHG نشانگر و

87 حسگر مناسبی برای ارزیابی کیفیت هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه‌ها است.

88 رودخانه تالار به شدت توسط فعالیت‌های انسانی مانند تغییرات کاربری اراضی (شهری، کشاورزی)، برداشت شن و

89 ماسه، پرورش ماهی و تعداد سازه‌های عبوری که منجر به ناپیوستگی‌های طولی و عرضی رودخانه می‌شود؛ تخریب شده است.


90 تاکنون، مطالعات مورفولوژیک جامعی در سطح حوضه گزارش نشده است. این پژوهش با هدف ارزیابی و بررسی وضعیت

91 مورفولوژیک رودخانه بر اساس شاخص کیفیت مورفولوژیکی (MQI) و در راستای تامین اطلاعات موردنیاز به منظور اولویت-  
92 بندی اقدامات بازگردانی و مدیریت رودخانه انجام شده است.

### 93 منطقه مورد مطالعه

94 حوضه آبریز رودخانه تالار با مساحت ۲۶۸۱ کیلومتر مربع در استان مازندران واقع شده است. طول رودخانه اصلی  
95 حدود ۱۷۰ کیلومتر در ۵۲ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۵۳ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۳۶ درجه و  
96 ۴۵ دقیقه عرض شمالی واقع شده است (شکل ۱). در این پژوهش ۴۵/۷ کیلومتر از طول رودخانه تالار (از بالادست رودخانه  
97 تا محل شیرگاه) مورد بررسی قرار گرفته است. ارتفاع منطقه مورد مطالعه برحسب متر از سطح دریا از ۲۱۵ شروع و تا ۳۸۴۰  
98 ادامه دارد. محدوده مورد مطالعه را می‌توان از نظر توپوگرافی به دو واحد مشخص مناطق مرتفع کوهستانی و تپه ماهور  
99 (دشت‌های مرتفع دامنه) تقسیم نمود.

100 مطابق با نمودار آلتی‌متری ارتفاع متوسط حوضه ۲۰۲۷ متر از سطح دریا است. نیمرخ طولی رودخانه تالار از دو  
101 قسمت مجزا تشکیل شده است: قسمت سرآب: که شیب آن تند و در حدود ۴٪ و قسمت پایاب: که شیب آن کمتر از شیب  
102 قسمت سرآب و در حدود ۱٪ است. اغلب شاخه‌های فرعی به رودخانه می‌پیوندند و سبب افزایش بده رودخانه در قسمت‌های  
103 مختلف آن به دفعات می‌گردد. حوضه رودخانه در منطقه معتدل مرطوب و کوهستانی واقع شده است. میانگین دمای سالانه  
104 در حوضه آبریز ۸/۹ درجه سانتیگراد (با حداقل ۱/۴ و حداکثر ۱۶/۴ درجه سانتیگراد) و میزان بارش سالانه مربوطه به طور  
105 متوسط ۴۰۶/۵ میلی‌متر و میانگین بده جریان و بار رسوب در طول دوره ۹۰-۴۴ در ایستگاه هیدرومتری تالار به ترتیب ۷/۵  
106 مترمکعب در ثانیه (معادل حدود ۲۳۷ میلیون مترمکعب در سال) و ۲۷۲۰/۹ تن در روز (معادل سالانه حدود ۱ میلیون تن)  
107 است. بنابراین غلظت میانگین سالانه بار رسوبی معادل حدود ۴۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر می‌باشد. بستر منطقه مطالعاتی رسوبی  
108 و عمدتاً از ماسه سنگ و سنگ آهک تشکیل شده است.



114

115

116


117

118

119

شکل ۱- منطقه مورد مطالعه

Fig. 1- Case Study



120

شکل ۲- الف) طبقات ارتفاعی. ب) ویژگی‌های زمین شناسی.

Fig. 2- a) Elevation. b) Geological features.

121

122

123

## مواد و روش‌ها

124 بر اساس روش‌های مورفولوژیکی توسعه یافته در پروژه ریفرم، ارزیابی مورفولوژیکی رودخانه تالار در دو مرحله صورت

125

گرفت:

126 ۱) تعریف و مشخص کردن واحدهای مکانی براساس سیستم طبقه‌بندی سلسله‌مراتبی با استفاده از داده‌های بدست

127

آمده از محیط گوگل ارث، مدل رقومی ارتفاع و بازدید میدانی.

128

۲) ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه با استفاده از اعمال شاخص MQI (Rinaldi et al, 2013, 2017, 2016).

129

تعریف واحدهای مکانی یک مرحله ضروری قبل از ارزیابی است. در این حالت رودخانه به بازه‌هایی تقسیم شده و

130

سپس شاخص MQI بر روی آن بازه‌ها اعمال می‌شود. همچنین اینکار سبب می‌گردد تا دانش اولیه‌ای از شرایط فیزیکی لازم

131 برای کاربرد بسیاری از پارامترهای MQI فراهم گردد (Rinaldi et al, 2019). در این تحقیق، ترسیم و توصیف واحدهای  
132 مکانی حوضه آبریز تالار براساس مراحل زیر صورت گرفته است:

133 در ابتدا منطقه مورد مطالعه بر اساس نقشه‌های موجود، الگوهای کلی آب و هوایی و پوشش طبیعی زمین شناسایی  
134 گردید. در این منطقه به دلیل تعدد حوضه، حوضه آبریز تالار به دلیل گستردگی آن انتخاب و بر اساس نقشه‌های توپوگرافی  
135 موجود تعیین حدود شد. حوضه تالار بر اساس الگوهای عمومی در ارتفاع، توپوگرافی، زمین‌شناسی و کاربری اراضی به  
136 واحدهای کوچکتر با عنوان چشم انداز تفکیک و واحد چشم انداز نیز بر اساس ناپیوستگی در شیب، محدودیت دره و وجود  
137 سرشاخه‌های اصلی به چندین قطعه تقسیم شد. واحد اصلی مورد استفاده در مطالعات رودخانه‌ای واحد بازه است بنابراین  
138 تمامی قطعه‌های تفکیک شده بر اساس ویژگی‌هایی مانند محدودیت دره (نامحدود، نیمه محدود، محدود)، پلنفرم آبراهه،  
139 ضریب خمیدگی رودخانه و وجود سازه‌های اصلی مانند سرریز به واحدهای کوچکتر با عنوان بازه تفکیک گردید. برای انجام  
140 موارد فوق از نقشه‌های توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاع و تصاویر گوگل ارث استفاده شد.

141 روش ارزیابی کیفیت رودخانه تالار در این مطالعه، روش شاخص کیفیت مورفولوژیک (MQI) است. در این روش بر  
142 اساس سه مشخصه ذیل وضعیت کیفیت مورفولوژیک رودخانه مورد ارزیابی قرار گرفت:

143 (۱) عملکرد ژئومورفولوژیکی فرآیندها و اشکال رودخانه‌ای (F)<sup>†</sup>،  
144 (۲) سازه‌های انسان ساخت (A)<sup>‡</sup> و  
145 (۳) تنظیمات آبراهه (CA)<sup>§</sup>،

146 گروه اول شاخص‌ها شامل شاخص‌های عملکردی ژئومورفولوژیکی است. این مجموعه شاخص‌ها (F1- F13) برای  
147 بررسی اینکه آیا اشکال و فرآیندهای آبراهه منطبق با نوع مورفولوژی مورد انتظار هستند یا خیر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.  
148 شاخص‌های گروه دوم (A1- A12)، شاخص‌های انسان ساخت هستند و عوامل انسان ساخت را در حوضه و در امتداد بازه‌ها  
149 ارزیابی می‌کنند. شاخص‌های گروه سوم (CA1-CA3) تغییرات مورفولوژیکی نسبتاً اخیر را ارزیابی می‌کند که نشان‌دهنده‌ی  
150 بی‌ثباتی مربوط به عوامل انسانی است (Rinaldi et al, 2019). بر اساس روش MQI، برای هر یک از شاخص‌ها، وضعیت  
151 غالباً در سه کلاس (تعدادی دو کلاس) تعریف شده که A- وضعیت بکر و دست نخورده و یا وجود تغییرات ناچیز؛ B- تغییرات

† Functionality

‡ Artificiality

§ Channel adjustments

152 متوسط؛ C- وضعیت بسیار تغییر یافته است. بعد از امتیازدهی به شاخص‌ها، کیفیت مورفولوژیکی به صورت رابطه ۱ تعریف  
 153 می‌گردد:

$$154 \quad MQI = 1 - \frac{S_{tot}}{S_{max}} \quad (\text{رابطه ۱})$$

155 که در آن:  $S_{tot}$  جمع امتیازات،  $S_{max}$  حداکثر امتیازات زمانی که تمام پارامترها در کلاس C قرار می‌گیرند. روش ارزیابی  
 156 پارامترهای MQI بر اساس جدول ۱ و طبقه‌بندی کیفی مورفولوژیکی نیز بر پایه جدول ۲ انجام می‌شود.

157 **جدول ۱- پارامترهای MQI و روش‌های ارزیابی (Rinaldi et al, 2017, 2016)**

158 **Table 1. MQI parameters and evaluation methods (Rinaldi et al, 2017, 2016)**

مؤلفه‌های ارزیابی	شاخص‌های عملکرد ژئومورفولوژیکی
وجود سازه‌های عرضی تغییردهنده‌ی پیوستگی جریان رسوب و چوب	F1- پیوستگی طولی در رسوبات و شار چوبی
طول و عرض سیلابدشت جدید	F2- وجود سیلابدشت جدید
وجود و طول المان‌های قطع کننده در هر طرف از رودخانه	F3- پیوستگی کریدور رودخانه
وجود یا عدم وجود سواحل عقب‌نشینی شده	F4- فرآیندهای عقب‌نشینی سواحل
امتداد عرضی و طولی یک کریدور فرسایش‌پذیر	F5- وجود یک کریدور فرسایش‌پذیر
شناسایی شکل بستر و مقایسه با شکل بستر پیش‌بینی شده براساس شیب دره	F6- شکل بستر- شیب دره
درصد طول بازه رودخانه با تغییرات الگوی پلانفرم	F7- الگوی پلانفرم
وجود / عدم وجود پلانفرم در سیلابدشت	F8- وجود پلان فرم‌های آبرفتی در سیلابدشت
درصد طول بازه رودخانه با تغییرات طبیعی ناهمگنی مقطع عرضی مورد انتظار	F9- تغییرات مقطع عرضی
وجود/عدم وجود تغییرات رسوبات بستر	F10- ساختار بستر آبراهه
وجود/عدم وجود چوب بزرگ	F11- حضور چوب بزرگ درون آبراهه
عرض متوسط پوشش گیاهی عملکردی در کریدور آبرفتی	F12- عرض پوشش گیاهی عملکردی
امتداد طولی پوشش گیاهی عملکردی در امتداد سواحل	F13- گسترش خطی پوشش گیاهی عملکردی

159

مؤلفه‌های ارزیابی	سازه‌های انسان ساخت
میزان تغییرات در بده، ناشی از مداخلات بالادست	A1- تغییرات جریان‌های بالادست
وجود، نوع و موقعیت سازه‌های مناسب معقول برای جدا کردن بار بستر	A2- تغییرات بالادست بده رسوب



A3- تغییرات جریان در بازه	مقدار تغییرات بده ناشی از مداخلات در بازه
A4- تغییرات بده رسوب در بازه	نوع و تراکم مکانی سازه‌ها جداکننده‌ی بار بستر در امتداد بازه
A5- سازه‌های عرضی	تراکم مکانی سازه‌های عرضی
A6- حفاظت سواحل	طول سواحل محافظت شده
A7- خاکریز** انسان‌ساخت	طول و فاصله از خاکریزهای انسان‌ساخت آبراهه
A8- تغییرات انسان‌ساخت مسیر رودخانه	درصد طول بازه با تغییرات انسان‌ساخت مسیر رودخانه
A9- دیگر سازه‌های تثبیت‌کننده بستر	وجود، تراکم مکانی و نوع سازه‌های تثبیت‌کننده بستر
A10- برداشت رسوبات	وجود و شدت نسبی فعالیت‌های برداشت رسوبات گذشته
A11- برداشت چوب	وجود و شدت نسبی حذف چوب درون آبراهه
A12- مدیریت پوشش گیاهی	وجود و تراکم نسبی کاهش پوشش گیاهی

160

تنظیمات آبراهه	مولفه‌های ارزیابی
CA1- تنظیمات در الگوی آبراهه	تغییرات در الگوی آبراهه بر اساس تغییر در شاخص‌های سینوزیته، در هم پیچیدگی و شاخه‌های فرعی
CA2- تنظیمات در عرض آبراهه	تغییرات در عرض آبراهه
CA3- تنظیمات سطح بستر	تغییرات سطح بستر

161

162

163

164

جدول ۲- طبقه‌بندی شاخص کیفیت مورفولوژیک (MQI)  
**Table 2. Classification of Morphological Quality Index (MQI)**

MQI	کلاس کیفی
$0 \leq MQI < 0.3$	خیلی ضعیف یا بد
$0.3 \leq MQI < 0.5$	ضعیف
$0.5 \leq MQI < 0.7$	متوسط
$0.7 \leq MQI < 0.85$	خوب
$0.85 \leq MQI \leq 1$	خیلی خوب یا عالی

165

نتایج

\*\* levee

## ترسیم و مشخصات واحدهای مکانی

166

167 طبقه‌بندی سلسله‌مراتبی اولین گام برای ارزیابی شاخص کیفیت مورفولوژیک در این پژوهش است. خلاصه‌ای از ویژگی‌های  
 168 واحدهای مکانی در جدول ۴ گزارش شده است. دو واحد چشم انداز بر اساس لایه‌های زمین‌شناسی (شکل ۲) و ویژگی‌های فیزیوگرافی  
 169 (ارتفاع و شیب، شکل ۲الف) تفکیک شد، (شکل ۳). بر اساس تقاطع سرشاخه‌های اصلی با واحدهای چشم انداز و محدودیت دره، رودخانه  
 170 تالار به سه بخش و ۱۳ بازه تقسیم شد (شکل ۳). ۱۵ بازه در بخش یک قرار دارد که تمام بازه‌ها نیمه محدود هستند و بر اساس تغییرات  
 171 مربوطه در شیب بستر و وجود سرشاخه‌های اصلی مشخص شدند. پنج بازه در بخش دو قرار گرفت و بر اساس مورفولوژی آبراهه، و وجود  
 172 ناپیوستگی‌ها (شاخه‌های اصلی و سرریز) مشخص گردید و سه بازه در بخش سه قرار گرفت که بر اساس ناپیوستگی‌ها مشخص شدند. با  
 173 توجه به شکل ۴ تمامی بازه‌ها نیمه محدود و از نظر الگوی آبراهه از نوع مستقیم، سینوسی و پیچانرودی (شاخص ضریب خمیدگی در  
 174 محدوده ۱ تا ۱/۵۴) است و طول بازه‌ها بین ۶۷۲ تا ۴۵۴۰ متر متغیر است و متوسط طول بازه ۱۹۸۹ متر بدست آمد (جدول ۳).

175

### جدول ۳- ویژگی‌های ریخت‌شناسی رودخانه تالار

176


Table 3- Morphological characteristics of Talar River

177

شماره بازه	طول بازه (m)	ضریب خمیدگی	شاخص محدودیت	عرض آبراهه (m)	شیب	پلانفرم رودخانه
Reach No.	Reach length (m)	Sinosity	Confinement Index	Channel Width (m)	Slope	River Planform
۱	۳۰۹۰	۱/۲۲	۴.۷	۱۱.۳	۰.۲۸	سینوسی
۲	۷۳۸	۱/۱۳	۱۰.۷	۹.۷	۱.۰۸	سینوسی
۳	۱۵۷۰	۱/۳۷	۱۹.۵	۱۰.۶	۰.۴۹	مئاندری
۴	۲۰۷۰	۱/۲۷	۱۰.۴	۹.۲	۰.۳۶	سینوسی
۵	۱۹۱۰	۱/۰۹	۱۳.۰۵	۱۱.۲۵	۰.۳۷	سینوسی
۶	۹۷۰	۱/۲۳	۱۲.۸	۱۱.۵۵	۰.۶۹	سینوسی
۷	۲۰۷۰	۱/۰۷	۱۰.۱	۱۱.۴	۰.۳۱	سینوسی
۸	۴۱۰۰	۱/۰۷	۹.۸	۱۵.۹	۰.۱۵	سینوسی
۹	۱۷۳۰	۱/۰۵	۹.۹	۱۱.۸	۰.۳۲	مستقیم
۱۰	۳۰۲۰	۱/۱	۱۶.۳	۱۰.۸	۰.۱۸	سینوسی
۱۱	۴۵۳۰	۱/۱۲	۱۲.۶	۱۶.۶	۰.۱۱	سینوسی
۱۲	۱۷۸۰	۱/۰۱	۱۲.۴	۲۳	۰.۲۴	مستقیم
۱۳	۲۶۹۰	۱/۰۵	۱۲.۹	۲۸	۰.۱۵	مستقیم
۱۴	۱۹۵۰	۱/۰۷	۱۰.۳	۲۴.۹	۰.۲	سینوسی
۱۵	۳۹۸۰	۱/۱۶	۱۴.۰۲	۱۹.۸	۰.۰۹	سینوسی
۱۶	۲۷۳۰	۱/۱۲	۸.۶	۱۱.۴	۰.۱۲	سینوسی
۱۷	۱۵۴۰	۱/۳	۷.۴	۱۶.۵	۰.۲۱	مئاندری
۱۸	۸۸۸	۱.۲۳	۸.۱	۱۳.۳	۰.۳۴	سینوسی

سینوسی	۰.۴۲	۱۰.۸	۸.۳	۱.۱۴	۷۱۱	۱۹
سینوسی	۰.۳۹	۱۳.۲	۸.۴	۱.۱	۶۷۴	۲۰
مئاندری	۰.۲۲	۲۵.۶	۱۵.۸	۱.۷	۱۱۲۰	۲۱
سینوسی	۰.۲۲	۲۹.۹	۱۴.۴	۱.۰۶	۱۰۶۰	۲۲
مئاندری	۰.۲۴	۲۲.۲	۱۲.۳	۱.۶۷	۹۶۶	۲۳

179



186

شکل ۳- تقسیم‌بندی واحد چشم انداز در حوضه تالار

187

Fig. 4- Division of landscape unit in Talar Catchment

188

189

جدول ۴- طبقه‌بندی چشم انداز، بخش و بازه‌های رودخانه تالار (رینالدی و همکاران، ۲۰۱۳)

190

Table 4- Classification of Landscape, Segment and Reaches of Talar River (Rinaldi et al, 2013)

ویژگی‌های اصلی Main Characteristics	واحد چشم‌انداز Landscape Units
مناطق کوهستانی با ارتفاعی بالاتر از ۸۰۰ متر از سطح زمین، شیب‌دار	(۱) کوهستانی
بخش‌هایی با ارتفاع غالب ۲۰۰ تا ۸۰۰ متر، مناطق تپه‌ای که با سنگ‌های نسبتاً نرم و فرسایش‌پذیر و شیب‌های ملایم مشخص می‌شوند.	(۲) تپه ماهور
ویژگی‌های اصلی Main Characteristics	بخش‌های مرتبط با واحد چشم‌انداز Segments related to the Landscape unit
بازه‌ها Reaches	
شیب تند، بازه‌ها نیمه محدود با درصد زیاد، تغییرات ارتفاعی بین ۸۵۶ الی ۳۲۹	(۱) کوهستانی
شیب ملایم، بازه‌ها نیمه محدود با درصد زیاد، تغییرات ارتفاعی بین ۳۳۹ الی ۲۶۱	(۲) تپه ماهور

191

192

193

### ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه

194

در اولین مرحله ارزیابی تمرکز بر درصد وقوع کلاس‌ها برای هر پارامتر شاخص کیفیت مورفولوژیک است. نتایج شاخص

195

کیفیت مورفولوژیک از نظر درصد وقوع طبقات در شکل ۴ نشان می‌دهد که کلاس خوب (A) با ۴۸٪ برای بیشتر پارامترهای

196

انسان ساخت غالب است (کلاس متوسط (B) با ۲۶٪ و کلاس ضعیف (C) با ۲۵٪) و کلاس غالب برای پارامتر تنظیمات آبراهه،

197

متوسط (B) با ۶۸٪ (کلاس خوب (A) با ۳۱/۵٪ و کلاس ضعیف (C) با ۱/۵٪) است و برای پارامترهای عملکردی، کلاس

198

ضعیف (C) با ۵۷٪ (کلاس خوب (A) با ۱۸٪ و کلاس متوسط (B) با ۲۵٪) غالب می‌باشد. با توجه به جدول ۵ پارامترهای

199

حضور قطعات چوبی بزرگ درون آبراهه (F11)، گسترش خطی پوشش گیاهی عملکردی (F13)، برداشت چوب (A11) در

200


تمامی بازه‌ها کاملاً در شرایط تغییر یافته قرار دارند. کمترین تغییرات مربوط به پارامترهای تغییرات جریان‌های بالادست (A1)،

201

تغییرات بالادست بده رسوب (A2)، تغییرات جریان در بازه (A3) و تغییرات بده رسوب در بازه (A4) می‌باشد که علت آن

202

عدم وجود سدهای مخزنی و انحرافی در سطح حوضه می‌باشد.



---

204 شکل ۴- تناوب کلاس‌های پارامترهای شاخص کیفیت مورفولوژیک (A= بدون تغییر، B= تغییرات کم، C= تغییرات  
 205 شدید)

206 **Fig. 4- Frequency of classes of Morphological Quality Index parameters (A = No change, B =**  
 207 **Moderate changes, C = High changes)**  
 208

209 باتوجه به جدول ۵، مقادیر شاخص کیفیت مورفولوژیک محدوده‌ای از ۰/۲۲ تا ۰/۸۳ را پوشش می‌دهد، که شرایط خیلی  
 210 ضعیف تا خوب را توصیف می‌کند، میانگین این شاخص، در تمام بازه‌ها ۰/۵۶ بود که نشان دهنده وضعیت متوسط است. نتایج  
 211 کلی شاخص کیفیت مورفولوژیک نشان می‌دهد که کلاس ضعیف در رودخانه تالار غالب است (۳۷٪ درصد از طول رودخانه)  
 212 و تعداد کمی در کلاس خوب و خیلی ضعیف (۱۴٪ و ۱۲٪) و مابقی در طبقه متوسط (۳۵٪) قرار می‌گیرند.

213 جدول ۵- ارزیابی مورفولوژی بازه‌های مختلف رودخانه تالار با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیک و امتیازات  
 214 سه گروه پارامترها (F عملکردی، A انسان ساخت، CA تنظیمات آبراهه)، بعنوان درصدی از مقدار کل ممکن امتیاز  
 215 برای هر دسته بندی.

216 **Table 5- Morphological assessment of different reaches of Talar River using morphological**  
 217 **quality index and scores of three groups of parameters (functional (F), artificial (A), channel**  
 218 **adjustment (CA), as a percentage of the total possible score for each category**  
 219

CA (%)	A (%)	F (%)	MQI (%)	شماره بازه Reach No.	CA (%)	A (%)	F (%)	MQI (%)	شماره بازه Reach No.
۲۹/۱۶	۴۳/۶۱	۹۱/۳	۳۵	۱۳	۲۹/۱۶	۳۰/۸۵	۷۶/۰۸	۵۰	۱
۲۹/۱۶	۳۱/۹۱	۷۶/۰۸	۴۸	۱۴	۲۹/۱۶	۲۰/۲۱	۵۶/۵۲	۶۳	۲
۲۹/۱۶	۳۲/۹۷	۷۶/۰۸	۴۷	۱۵	۲۹/۱۶	۲۳/۴۰	۷۶/۰۸	۵۴	۳
۲۹/۱۶	۷/۴۴	۲۱/۷۴	۸۳	۱۶	۲۹/۱۶	۲۳/۴۰	۸۰/۴۳	۵۳	۴
۲۹/۱۶	۷/۴۴	۲۸/۲۶	۸۱	۱۷	۲۹/۱۶	۲۲/۳۴	۸۰/۴۳	۵۳	۵
۲۹/۱۶	۷/۴۴	۲۱/۷۴	۸۳	۱۸	۲۹/۱۶	۲۲/۳۴	۶۹/۵۶	۵۷	۶
۲۹/۱۶	۷/۴۴	۲۱/۷۴	۸۳	۱۹	۲۹/۱۶	۳۷/۲۳	۸۰/۴۳	۴۳	۷
۲۹/۱۶	۱۱/۷۰	۲۶/۰۸	۷۸	۲۰	۲۹/۱۶	۵۶/۳۸	۹۱/۳۰	۲۲	۸
۲۹/۱۶	۱۷/۰۲	۶۹/۵۶	۶۰	۲۱	۲۹/۱۶	۳۹/۳۶	۸۹/۱۳	۳۷	۹
۲۹/۱۶	۱۷/۰۲	۶۹/۵۶	۶۰	۲۲	۲۹/۱۶	۲۹/۷۸	۷۶/۰۸	۵۸	۱۰
۲۹/۱۶	۱۷/۰۲	۶۳/۰۴	۶۳	۲۳	۲۹/۱۶	۳۹/۳۶	۶۳/۰۴	۴۷	۱۱
					۲۹/۱۶	۵۴/۲۵	۹۱/۳۰	۲۸	۱۲

220

221

شکل ۵ وضعیت کیفیت مورفولوژیک را به صورت شماتیک در بازه‌های مختلف نشان می‌دهد.

222

223

224


225

226

227

228

229



230

شکل ۵- طبقه‌بندی کیفیت بازه‌ها در رودخانه تالار (از راست به چپ بازه‌ها در چهار کلاس کیفی: خوب، متوسط، ضعیف

231

و خیلی ضعیف به صورت شماتیک نمایش داده شده است.)

232

**Fig. 5- Classification of the quality of reaches in the Talar river (from right to left, the reaches are shown schematically in four quality classes: good, moderate, poor, and very poor.)**

233

234

نتایج کلی پارامترهای MQI نشان می‌دهد که میانگین بازه‌ها در کلاس متوسط قرار دارند و با توجه به گسترش

235

کشاورزی و توسعه شهری در حوضه، اقدامات انسان‌ساخت در حد بستر و حریم رودخانه شدید است که کاملاً در جدول ۶

236

مشاهده می‌شود که امتیازات کلی مربوط به پارامترهای انسان‌ساخت در مقایسه با امتیازهای مربوط به شاخص عملکردی و

237

تنظیمات آبراهه کم است.

238

## بحث

239

شاخص کیفیت مورفولوژیک فرآیندها و فشارهای در حال وقوع را شناسایی کرده و منجر به تمایز داخلی کیفیت

240

هیدرومورفولوژیکی در حوضه رودخانه تالار شده و بر اساس شناسایی فشارها، رتبه‌بندی داخلی با وضعیت مورفولوژیکی تکمیل

241

شد (Müller et al, 2022). توسعه شهری و کشاورزی در طول مسیر رودخانه دلیل مهمی برای تغییرات رودخانه تالار بشمار

242

می‌آید. با توجه به اینکه سازه‌های عرضی (سرریزها و پل‌ها) در محدوده حوضه شهری زیرآب و پل سفید متعدد وجود دارد

243

باعث تغییراتی در پیوستگی طولی (F1) در ۶۵٪ بازه‌ها (۳۹٪ در کلاس متوسط (B) و ۲۶٪ در کلاس ضعیف (C)) و همچنین

244

پارامتر سازه‌های عرضی (A5) نیز در ۵۶/۵٪ در کلاس ضعیف (C) و ۱۳٪ در کلاس متوسط (B) قرار گرفته است. بعلاوه وجود

245

246 جاده در مسیر رودخانه فرآیند فرسایش سواحل (F4) (۶۱٪ در کلاس متوسط (B) و ۱۷/۵٪ در کلاس ضعیف (C)) و برداشت  
 247 چوب (F11) در کلاس ضعیف (C) با ۱۰۰٪ قرار دارد. بعلا اینکه چوب در حوضه تالار جزو منابع با ارزش بشمار می‌آید در  
 248 مواقع وقوع سیل اجازه ورود چوب به رودخانه را نمی‌دهند، در نتیجه هیچگونه شار چوبی در رودخانه مشاهده نگردید و علت  
 249 وضعیت ضعیف بعضی از بازه‌های رودخانه ناشی از این مداخلات انسانی است (Fendereski et al, 2021). شکل ۶ نمونه‌هایی  
 250 از موانع پیوستگی را در بازه‌های مختلف رودخانه نشان می‌دهد.  
 251



252  
 253 شکل ۶- نمونه‌ای از موانع پیوستگی در بازه‌های مختلف رودخانه (الف) نمای از بالای موانع پیوستگی شهر پل  
 254 سفید؛ (ب) سازه عرضی (سرریز) موجود در بازه ۸؛ (ج) سازه عرضی (سرریز) موجود در بازه ۱۳ رودخانه تالار.  
 255 Fig. 6- An example of connectivity barriers in different reaches of the river (a) View from above  
 256 the connectivity barriers of Pol Sefid city; b) Transverse structure (overflow) existing in reach 8; c)  
 257 Transverse structure (overflow) existing in the 13th reach of the Talar River.  
 258

259 با توجه به توسعه شهری و کشاورزی و کانالسازی رودخانه در حوزه شهری، شاخص تغییرات مقطع عرضی (F9) عمدتاً  
 260 در کلاس متوسط (B) با ۵۶/۵٪ و در کلاس ضعیف (C) با ۱۷/۵٪ قرار دارد. در رودخانه تالار بازه‌ها کاملاً تغییراتی در الگوی  
 261 آبراهه را تجربه کردند (CA1، ۱۰۰٪ در کلاس متوسط (B)). در ۹٪ بازه‌ها، تنگ‌شدگی عرضی اتفاق افتاده است (CA2، ۴/۵  
 262٪ و ۴/۵٪ به ترتیب در کلاس متوسط (B) و ضعیف (C)). کریدورهای بطور بالقوه فرسایش پذیر (شاخص F5) بشدت ناپیوسته  
 263 و کم عرض هستند که دستکاری‌های انسانی منجر به تخریب و نابودی کریدورهای رودخانه‌ای شده است که در ۷۸٪ موارد  
 264 در کلاس ضعیف (C) و در ۲۲٪ موارد در کلاس متوسط (B) قرار گرفته‌اند (Fendereski et al, 2021). شاخص A7 که مربوط  
 265 به وجود خاکریزهای انسان‌ساخت می‌باشد در ۳۰/۵٪ موارد در کلاس ضعیف (C) و در ۹٪ موارد در کلاس متوسط (B) قرار  
 266 دارد. شواهد میدانی نشان می‌دهد که شکاف بستر در بیشتر بازه‌های مورد مشاهده در رودخانه تالار اتفاق افتاده است که در  
 267 ۱۰۰٪ موارد بازه‌ها در کلاس متوسط (B) قرار دارند. سیلابدشت‌های مدرن در طول رودخانه تالار بوجود آمده است اما در

268 بیشتر موارد نازک و ناپیوسته است (F2 در کلاس متوسط (B) و کلاس ضعیف (C) به ترتیب در ۹٪ و ۶۵٪) و سیلابدشت‌های  
 269 تاریخی بشدت مورد استفاده کشاورزی قرار گرفته است. از دیگر فشارهایی که در رودخانه تالار رخ می‌دهد تغییرات کاربری  
 270 اراضی می‌باشد. افزایش شدت کشاورزی در حوضه آبریز تالار باعث افزایش فرسایش خاک بعلت تامین رسوبات ریز در شبکه  
 271 رودخانه می‌شود مشابه آنچه که در دیگر حوضه‌های آبریز مشاهده شده است ( Rinaldi et al, 2019;Fendereski et al, )  
 272 (2021).

273 بازه‌ی ۱۲ از بخش ۱، به دلیل توسعه شهرنشینی (در بافر ۱۰۰ متری اطراف رودخانه) و کانالیزه کردن آبراهه در  
 274 محدوده‌ی شهری در ۱۰۰٪ نوار ساحلی رودخانه شرایط به مراتب بدتری مشاهده شده است. در شکل ۷، توسعه شهری و  
 275 کانالیزه کردن آبراهه در محدوده‌ی کل دو طرف بازه در یک بافر ۱۰۰ متری در بازه‌ی ۱۲ رودخانه، نشان داده شده است.



276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283 شکل ۷- توسعه شهری و کانالیزه کردن رودخانه تالار در محدوده شهری پل سفید (نقاط زرد = سایت‌های بازدید  
 284 میدانی، نقاط قرمز = شماره بازه)

285 **Fig. 7- Urban development and Channelization of the Talar River in the urban area of Pol Sefid**  
 286 **(yellow points = field visit sites, red points = Reach number)**

287  
 288 شاخص F10 که مرتبط با تغییرات بستر هست در ۷۸٪ موارد در کلاس ضعیف (C) مشاهده شده است. در طول  
 289 بازه‌های شهری و در پایین دست بازه‌ها مستقیم‌سازی و در نتیجه تغییرات الگوی آبراهه با شاخص A8 نشان داده شده است  
 290 که همیشه در کلاس متوسط (B) قرار دارد. بعضی از فعالیت‌ها مانند برداشت رسوب، نشان دهنده تغییرات اضافی در سطح  
 291 بستر است که با شاخص A10 نشان داده شده است که در ۸۲/۶٪ موارد در کلاس متوسط (B) قرار دارد. از دیگر ویژگی‌های  
 292 ضعیف وجود پوشش گیاهی ساحلی عملکردی (F12 و F13) است. با توجه به اینکه رودخانه تالار از محدوده شهرهای پل



293 سفید و زیرآب می‌گذرد؛ بعلت حجم وسیع فعالیت‌های کشاورزی در دو طرف حاشیه رودخانه در بازه‌های ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰،  
 294 ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۵، پوشش گیاهی در این بازه‌ها کاملاً از بین رفته و عرض پوشش گیاهی عملکردی در ۶۵٪ موارد در کلاس  
 295 ضعیف (C) و ۱۷/۵٪ موارد در کلاس متوسط (B) قرار دارد و گسترش خطی پوشش گیاهی عملکردی کاملاً در کلاس ضعیف  
 296 (C) قرار گرفته است. شکل ۸ وضعیت پوشش گیاهی عملکردی و کریدورهای فرسایش‌پذیر در بازه‌های مختلف نشان داده  
 297 می‌شود.



298 شکل ۸- وضعیت کریدورهای فرسایش‌پذیر و پوشش گیاهی عملکردی در بازه‌های مختلف رودخانه  
 299 Fig. 8- The condition of erodible corridors and functional vegetation cover in different sections of the  
 300 river  
 301 بعلت وجود محدود سازه‌های طولی انسان ساز که در پیوستگی جانبی اثر میگذارد، حفاظت سواحل (شاخص A6) به  
 302 صورت مقطعی و در مناطق شهری پل سفید و زیرآب در بازه‌های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۵ با ۱۷/۵٪ در کلاس متوسط (B) و در  
 303 بازه‌های ۸، ۹ و ۱۲ با ۱۳٪ در کلاس ضعیف (C) قرار گرفته است.  
 304 به طور مشابه محققین دیگر با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیک MQI به ارزیابی رودخانه‌های مختلف پرداختند  
 305 که به طور خلاصه در جدول ۶ آورده شده است. نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط محققین دیگر با نتایج تحقیقات این  
 306 پژوهش همخوانی دارد و نشان دهنده آن است که شاخص کیفیت مورفولوژیک روش مناسبی برای ارزیابی وضعیت مورفولوژیک  
 307 رودخانه‌ها می‌باشد.  
 308

309 جدول ۶- نتایج ارزیابی محققین با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیک  
 310 Table 6- The results of the researchers' evaluation using the morphological quality index

نام محققین	رودخانه	طول رودخانه	میانگین کیفیت مورفولوژیک
سال	مورد مطالعه	مورد مطالعه	متوسط بده
Name of Researchers	Case Study	The length of the river	Average Q (m <sup>3</sup> /s)
		مساحت	میانگین کیفیت مورفولوژیک
		Area (km <sup>2</sup> )	Average morphological quality

متوسط	38-114	57000	656	گوادالکویور	2019	رینالدی و همکاران
Moderate				Guadalquivir		Rinaldi et al
متوسط	12.81	4000	9	تجن	2022	فندرستی و همکاران
Moderate				Tajan		Fendereski et al
خیلی خوب	0.62	131	7.45	حاجی عرب	2019	خالقی و همکاران
Very Good				Haji arab		Khaleghi et al
ضعیف	7.5	2600	172	تالار	-	تحقیق حاضر
Poor				Talar		Current Research

311

312 برای احیاء رودخانه و اقدامات بازگردانی به جهت افزایش کیفیت بازه‌ها بسته به نیاز هر بازه که باید بررسی‌های علمی  
313 بیشتری بر روی آن صورت گیرد، موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

314 ۱. استفاده از الوار چوبی (LWD, Large Woody Debris) در رودخانه که علاوه بر تاثیر آن بر روی جریان و شکل

315 آبراهه، باعث ایجاد زیستگاه‌های مهم برای ماهیان می‌شود.

316 ۲. رفع موانع پیوستگی برای بازگرداندن پیوستگی رودخانه، که کارآمدترین راه حل برای افزایش تبادلات بین آبراهه

317 و کریدور رودخانه است و با راه‌حل‌های موقتی مانند مدیریت سازه‌های هیدرولیکی یا منابع آبی، اثرات موانع را نیز می‌توان  
318 کاهش داد.

319 ۳. استفاده از پوشش گیاهی ساحلی رودخانه که نقش مهمی در حفاظت از خاک، تنوع زیستی زیستگاه، جانوران و

320 اکوسیستم‌های آبی دارد.

321 ۴. عدم برداشت شن و ماسه بیش از حد ظرفیت مجاز

322 **نتیجه‌گیری**

323 استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژیک به دلیل استفاده از طیف وسیعی از شرایط فیزیکی، انسانی در ارزیابی

324 مورفولوژیک رودخانه‌ها از جمله رودخانه تالار مفید است. شاخص کیفیت مورفولوژیک شرایط مورفولوژیک را مشخص می‌کند

325 ولی به تنهایی برای طبقه‌بندی کلی هیدرومورفولوژیکی کافی نیست و باید از طریق استفاده از یک روش خاص برای ارزیابی

326 تغییرات رژیم هیدرولوژیکی یکپارچه شود. روش شاخص کیفیت مورفولوژیک در حوضه آبریز تالار برای ارزیابی کیفیت

327 مورفولوژی حوضه آبریز بکار گرفته شده است. نتایج به شرح زیر است:

328 ۱. مقادیر شاخص کیفیت مورفولوژیک محدوده‌ای از ۰/۲۲ تا ۰/۸۳ را پوشش می‌دهد، که شرایط خیلی ضعیف تا  
329 خوب را توصیف می‌کند، میانگین در تمام بازه‌ها ۰/۵۶ بود که نشان دهنده وضعیت متوسط است.

330 ۲. در طول رودخانه تالار، بازه‌هایی که در محدوده شهری قرار دارند بعلت حجم زیاد کشاورزی و توسعه شهری و عبور  
331 جاده دارای کلاس کیفیت مورفولوژیک خیلی ضعیف و ضعیف هستند و بازه‌هایی که در محدوده جنگلی و بکر قرار دارند  
332 دارای کیفیت مورفولوژیک خوب می‌باشند.

333 ۳. باتوجه به اینکه طبق بازدید میدانی صورت گرفته، هیچگونه واریزه چوبی در مسیر جریان مشاهده نگردید. پارامتر  
334 A11 (برداشت واریزه‌های چوبی در مسیر جریان) امتیاز کمی را به خود اختصاص داده است. با توجه به مزایای این پارامتر  
335 برای اکوسیستم‌های آبی باید جزو پروژه‌های بازگردانی رودخانه قرار گیرد.

336 ۴. به طور کلی وجود درختان و واریزه‌های چوبی باعث پیوستگی آبراهه اصلی و سیلابدشت رودخانه می‌شود. در مواقع  
337 پربابی و سیلابی می‌تواند مانعی برای جریان آب عمل کند و همچنین منجر به ایجاد زیستگاه‌های آبی متنوع شده که به  
338 استراحت، تخم‌ریزی و مخفیگاه آبزبان نیز کمک می‌کند. با توجه به اینکه توسعه شهری و کشاورزی و برداشت رسوب در  
339 حدبستر و حریم رودخانه صورت گرفته و پوشش گیاهی اطراف رودخانه در اکثر بازه‌ها از بین رفته است. اقداماتی از جمله  
340 آزادسازی حد بستر و حریم رودخانه از کاربری‌های غیرمجاز، کاشت گیاهانی در حاشیه رودخانه و عدم برداشت رسوب مازاد  
341 بر آورد سالانه رودخانه به بازگردانی رودخانه در بسیاری از بازه‌ها کمک خواهد نمود.

#### منابع

- 343 Ahmadi, A., Ghafourpour Anbaran, P., Ghanavati, E.A., and Yasi, M. (2022). Hydromorphological analysis of  
344 the Karaj River in the urban area from Beylaqan to the railway bridge. *Geography and Enviromental*  
345 *Sustainability Journal*.
- 346 Buffington, J. M., & Montgomery, D. R. (2013). Geomorphic classification of rivers. In: *Shroder, J.; Wohl, E.,*  
347 *ed. Treatise on Geomorphology; Fluvial Geomorphology, Vol. 9. San Diego, CA: Academic Press. p. 730-767.,*  
348 *730-767.*
- 349 Bussettini, M., Rinaldi, M., & Grant, G. (2017). A hydromorphological framework for the evaluation of e-  
350 flows. In *EGU General Assembly Conference Abstracts* (p. 18119).
- 351 Campana, D., Marchese, E., Theule, J. I., & Comiti, F. (2014). Channel degradation and restoration of an Alpine  
352 river and related morphological changes. *Geomorphology*, 221, 230-241.

353 Commission of the European Communities. (2000). *Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of*  
354 *the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy.*  
355 Office for Official Publications of the European Communities.

356 Esmaili, R., Rezaei Moghadam, M. H., and Hosseinzadeh M. M. (2010). Classification of types of rivers based  
357 on Steel River method, case study: Northern Alborz, Lavij River watershed.

358 Esmaili, R., and Valikhani, S. (2013). Evaluation and analysis of the hydromorphological conditions of Lavij  
359 river using the morphological quality index. *Quantitative geomorphology research*, 2(4), 37-53.

360 Fenderski, N., Masoudian, M., and Ratcher, K. (2022). Evaluation of hydromorphological conditions of Tajen  
361 river using HMQI method. *Watershed Engineering and Management*, 14(2), pp. 185-201.

362 Horton, R. E. (1945). Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical approach to  
363 quantitative morphology. *Geological society of America bulletin*, 56(3), 275-370.

364 Ioana-Toroimac, G., Zaharia, L., & Minea, G. (2015). Using pressure and alteration indicators to assess river  
365 morphological quality: case study of the Prahova River (Romania). *Water*, 7(6), 2971-2989.

366 Ilanloo, M., and Karam, A. (2019). Evaluation of hydromorphological conditions of the river using the MQI  
367 method (study area: Jajrud River). *Journal of applied research of geographical sciences*, 20(56), 35-53.

368 Khaleghi, S., Hosseinzadeh, M.M., and Hashemi Bouini, Z. (2021). Evaluation and analysis of  
369 hydromorphological conditions of Haji-Arab river, Buin-Zahra city. *Geography and environmental*  
370 *sustainability*, 11(2), 75-89.

371 Lane, E. W. (1957). *Study of the shape of channels formed by natural streams flowing in erodible material*,  
372 A (Doctoral dissertation, Colorado State University. Libraries).

373 Leopold, L. B., & Wolman, M. G. (1957). *River channel patterns: braided, meandering, and straight*. US  
374 Government Printing Office.

375 Montgomery, D. R., & Buffington, J. M. (1997). Channel-reach morphology in mountain drainage  
376 basins. *Geological Society of America Bulletin*, 109(5), 596-611.

377 Müller, H., Hörbinger, S., Franta, F., Mendes, A., Li, J., Cao, P., ... & Rauch, H. P. (2022). Hydromorphological  
378 Assessment as the Basis for Ecosystem Restoration in the Nanxi River Basin (China). *Land*, 11(2), 193.

379 Newson, M. D., & Large, A. R. (2006). 'Natural' rivers, 'hydromorphological quality' and river restoration: a  
380 challenging new agenda for applied fluvial geomorphology. *Earth Surface Processes and Landforms: The*  
381 *Journal of the British Geomorphological Research Group*, 31(13), 1606-1624.

382 Nosrati, K., Rostami, M., and Tsatit, Z. (2018). Evaluation of hydrogeomorphological conditions of Taleghan  
383 river using qualitative morphological index. *Hydrogeomorphology*, 6(21), 154-133.

384 Rigon, E., Moretto, J., Rainato, R., Lenzi, M. A., & Zorzi, A. (2013). Evaluation of the morphological quality  
385 index in the Cordevole river (BI, Italy). *Journal of Agricultural Engineering*, 44(3), e15-e15.

386 Rinaldi, M., Baena-escudero, R., Nardi, L., Inmaculada, C., & García-martínez, B. (2019). An assessment of  
387 the hydromorphological conditions of the middle and lower Guadalquivir River (southern Spain): 3646.

388 Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., & Bussetini, M. (2013). A method for the assessment and analysis of the  
389 hydromorphological condition of Italian streams: The Morphological Quality Index  
390 (MQI). *Geomorphology*, 180, 96-108.

391 Rinaldi, M., Bussetini, M., Surian, N., Comiti, F., & Gurnell, A. M. (2016). Guidebook for the evaluation of  
392 stream morphological conditions by the Morphological Quality Index (MQI). Version 2. Istituto Superiore per  
393 la Protezione e la Ricerca Ambientale.

394 Rinaldi, M., Belletti, B., Bussetini, M., Comiti, F., Golfieri, B., Lastoria, B., ... & Surian, N. (2017). New tools  
395 for the hydromorphological assessment and monitoring of European streams. *Journal of environmental*  
396 *management*, 202, 363-378.

397 Rosgen, D. L. (1994). A classification of natural rivers. *Catena*, 22(3), 169-199.

398 Sabzivand, R., Hashemi Avajji, S.J., Majdzadeh Tabatabai, M.R., and Shafa'i Bejestan, M. (2006).  
399 Classification of rivers from the morphological point of view, Stavand Publications, Yazd.

400 Schumm, S. A. (1977). The fluvial system.

401 Strahler, A. N. (1957). Quantitative analysis of watershed geomorphology. *Eos, Transactions American*  
402 *Geophysical Union*, 38(6), 913-920.

403 Wyżga, B., Zawiejska, J., Radecki-Pawlik, A., & Amirowicz, A. (2010). A Method for the Assessment of  
404 Hydromorphological River Quality and its Application to the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.

405 Yaghoub-nejad Asl, N., Esfandiari Darabad, F., Asghari Saraskanroud, S., and Karam, and A. (2019).  
406 Evaluation of the morphological condition of Taleghan River in the period from 2006 to 2016. *Quantitative*  
407 *Geomorphology Research*, 9(1), 67-85.

408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423

424  
425 **Morphological analysis and evaluation of a river based on morphological**  
426 **characteristics, artificial structures and channel adjustment (Case study: Talar River**  
427 **- upstream of the Shirgah)**

428 **Zohreh Talebi,<sup>1</sup> Seyyed Ali Ayyoubzadeh,<sup>1</sup> Hossein Mostafavi,<sup>2††</sup> Mohammad Mehdi Hoseinzadeh<sup>3</sup> and**  
429 **Hossein Shafizadeh<sup>1</sup>**

430 <sup>1</sup> Department of Water Engineering and Management, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University,  
431 Tehran, Iran

432 <sup>2</sup> Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental Sciences Research Institute, Shahid  
433 Beheshti University, Tehran, Iran

434 Department of Physical Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

435  
436  
437 **Introduction:** Change is an integral part of all river systems. Most rivers now operate under fundamentally  
438 different conditions to those that existed prior to human disturbance. Human interventions indirectly change  
439 geomorphic processes such as sediment transport, erosion and sedimentation along the rivers, and the spatial  
440 distribution and rate of these processes often including profound changes to river morphology. Therefore, it is  
441 important to evaluate the morphological quality, especially for the rivers of Iran, which are characterized by a  
442 very high level of human pressure. For this reason, In this research, a morphological evaluation from the  
443 upstream to the middle of the Talar River (Northern Iran - Mazandaran) using the Morphological Quality Index  
444 (MQI) and with the aim of determining changes in its morphological quality has been considered.

445 **Materials and methods:** Talar River was divided into two landscape units, three segments and 23 reaches  
446 based on the hierarchical approach and according to the physiographic condition. The evaluation of Talar river  
447 has been done after drawing and analyzing the spatial units using Morphological Quality Index (MQI).

448 **Results and Discussion:** The results obtained from 28 MQI parameters in 23 reaches show that about 15% of  
449 the reaches have a "good" condition, almost 35% of the reaches have a "moderate" condition, and more than  
450 50% have a "poor" and "very poor" condition, which means significant damage to the river corridor in the  
451 reaches. The subject of investigation and the need to pay attention to the corrective solutions and restoration of  
452 the river and its banks. Along the Talar River, due to the large amount of agriculture, urban development and  
453 road crossing, the reaches that are in the urban area have poor and very poor morphological quality class, and  
454 the reaches that are in the forest area, virgin and untouched, have The morphological quality has been evaluated  
455 as good. Also, the results of the evaluation indicate that the average quality class of the investigated reaches is  
456 in "moderate" conditions.

---

†† Corresponding Author: *Email Address*. hmostafaviw@gmail.com

457 **Conclusion:** Considering that the urban and agricultural development and sediment collection takes place in  
458 the boundary of the river bed and the vegetation cover and the river corridor have been destroyed in most of the  
459 reaches, measures such as observing the boundary of the river bed and boundary as well as planting plants On  
460 the river bank and removing sediment based on annual yield will help to restore the river in many reaches. In  
461 addition, the results of this evaluation have shown that the MQI morphological quality index method can be a  
462 suitable and effective tool in diagnosing hydromorphological challenges. Also, the morphological quality index  
463 provides the conditions for evaluating the morphological condition, but it is not enough for the general  
464 hydromorphological classification alone, and it should be integrated through the use of a special method to  
465 evaluate the changes in the hydrological regime.

466 **Keywords:** Evaluation, Morphology, Hydromorphology, Talar River, River Restoration

467

مجله  
پژوهش  
انتشار